В Республике Коми перед судом предстанут должностные лица нефтешахты по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем смерть двух лиц

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника нефтешахты №2 нефтешахтного управления «Яреганефть» Олега Лосева, бывшего главного инженера Андрея Закомырдина, начальника участка добычи нефти Вячеслава Шаверина и горного мастера участка Алексея Шалаева, обвиняемых в нарушении правил безопасности при ведении горных работ, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч.3 ст.216 УК РФ).

В ночь на 28 января 2015 года два крепильщика в соответствии с выданным нарядом спустились в шахту для выполнения работ по разбивке негабаритных кусков породы и ее погрузке в вагонетки вручную. В назначенное время для выезда из шахты работники не явились. В ходе проведения аварийно-спасательных мероприятий их тела были обнаружены в 250 метрах друг от друга. Как показала экспертиза, мужчины скончались от теплового удара с явлениями отека головного мозга, развившегося вследствие длительного пребывания в условиях высокой температуры и влажности окружающего воздуха в сочетании с физической нагрузкой.

В ходе следствия установлено, что гибель крепильщиков наступила в результате комплексного нарушения правил промышленной безопасности со стороны руководства нефтешахты, а именно Лосева, Закомырдина и Шаверина, а также отсутствия контроля за работой погибших со стороны Шалаева.

Указанные лица достоверно знали, что температурный режим и режим влажности в нефтешахте с учетом применяемых технологий добычи нефти не соответствовал требованиям нормативных документов по безопасности и охране труда (т.е. был выше допустимых +36°С), что создавало реальную угрозу жизни работников, а также о том, что производство ремонтно-восстановительных работ в горной выработке, из которой производится закачка теплоносителя в пласт, категорически запрещено, как и присутствие там в течение смены людей и выполнение работ, не связанных с закачкой в пласт теплоносителя. Несмотря на это, грубо нарушив требования безопасности, фигуранты допустили производство работ и не приостановили производственный процесс.

Нарушения привели к тому, что крепильщики в течение длительного времени находились в

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации

условиях повышенной температуры, от воздействия которой наступила их смерть.

Также, согласно заключению комиссионной горнотехнической экспертизы, на предприятии в течение длительного времени не принимались меры к приведению состояния горных выработок в соответствие с требованиями норм и правил промышленной безопасности, охраны труда, в том числе установлению необходимого оборудования для снижения температурного режима и пр.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

15 Февраля 2016

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/1016892

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации