В Республике Бурятия машинист электровоза подозревается в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека

Следственными органами Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего машиниста электропоезда локомотивного депо станции Улан-Удэ Восточно-Сибирской железной дороги (далее ВСЖД). Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, совершенное лицом, на которое возложены обязанности по их соблюдению, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По версии следствия, 13 февраля 2015 года около 22 часов по местному времени в Заиграевском районе Республики Бурятия на 1-м пути станции Горхон ВСЖД при осуществлении работ по соединению электровоза с составом поезда смертельно травмирован помощник машиниста, который оказался зажатым между автосцепками локомотива и хвостового вагона. Причиной трагедии стало нарушение машинистом электровоза правил техники безопасности, запрещающих производство работ по соединению локомотива с составом поезда при отсутствии в кабине помощника машиниста.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

11 Марта 2015

Адрес страницы: https://sledcom.ru/news/item/903156

© 2007-2024 Следственный комитет Российской Федерации