



## **В Республике Бурятия в рамках расследования уголовного дела о гибели ребенка от удара током предъявлено обвинение руководителю турбазы и электрику**



Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Бурятия 35-летнему директору турбазы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, повлекшее смерть человека), а 47-летнему электрику турбазы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего выполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

Кроме этого следствием решается вопрос об избрании в отношении директора турбазы меры пресечения в виде домашнего ареста, а электрик по решению суда уже помещен под домашний арест.

Напомним, что жительница Москвы с двумя детьми, купив путевки, 31 июля 2017 года



Официальный сайт  
Следственный комитет  
Российской Федерации

---

приехала отдыхать на побережье Байкала на туристическую базу в село Максимиха Баргузинского района Республики Бурятия. К ним присоединились знакомые из Улан-Удэ. По данным следствия, 6 августа в вечернее время дети грелись в парной турбазы, а затем бегали по металлическому пирсу к Байкалу и окунались в воду. В очередной раз, выходя из озера, одна из девочек взялась за металлический поручень пирса, и в этот момент получила удар током, потеряла сознание и спустя непродолжительное время скончалась. Вдоль указанного металлического пирса были установлены фонари с подведенными к ним проводами электропередач. При этом на одном из участков изоляция провода была повреждена, вследствие чего происходила утечка электрического тока на всю конструкцию пирса, в том числе металлические перила лестницы. Руководство турбазы знало о повреждении, электрику давалось поручение проверить и устранить неисправность проводки. Однако изоляция не была восстановлена, а доступ к пирсу для отдыхающих не ограничивался. Работа электрика директором турбазы не проверялась. Когда на улице начало темнеть, один из работников включил освещение вдоль пирса как раз в тот момент, когда из воды выходили дети, чтобы вернуться в баню.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены Председателем Следственного комитета Российской Федерации на контроль в центральном аппарате ведомства.

10 Августа 2017

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1156162>