



В Ямало-Ненецком автономном округе проводится проверка по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации вертолёта МИ-8 , повлекшего повреждение воздушного судна

Сегодня днём в аэропорту города Нового Уренгоя при выруливании после приземления на вертолётную площадку воздушного судна МИ-8 авиакомпании «Ю-Тэйр», выполнявшего рейс сообщением «Сабетта-Новый Уренгой», произошло столкновение вертолёта задним винтом с наземной постройкой – трансформаторным устройством для пуска двигателей. В результате происшествия разрушен задний винт и частично повреждена хвостовая балка. На борту вертолёта находились 3 члена экипажа, 13 пассажиров и 300 кг груза. Жертв и пострадавших нет. По данному факту следственными органами Уральского следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба). На данный момент на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе заместителя руководителя и следователей Новоуренгойского следственного отдела на транспорте Следственного комитета Российской Федерации, сотрудников транспортной полиции. Проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы. Проводятся мероприятия по установлению размера ущерба и причин происшествия. По результатам доследственной проверки следователями будет принято процессуальное решение.

23 Декабря 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/598154>