



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

В рамках расследования уголовного дела о гибели троих рабочих в результате обрушения строительных конструкций на Норильской обогатительной фабрике задержан директор предприятия



Следственными органами Следственного комитета России по Красноярскому краю и Республике Хакасия продолжается расследование уголовного дела по факту нарушений при ведении строительных работ, приведших к обрушению строительных конструкций здания склада дробления руды Норильской обогатительной фабрики, в результате которого трое рабочих погибли, пятеро получили травмы различной степени тяжести (ч. 3 ст. 216 УК РФ).

В настоящее время суд удовлетворил ходатайство следствия, избрав в отношении главного инженера и начальника отдела по техническому надзору Норильской обогатительной фабрики меру пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание по избранию меры пресечения начальнику цеха дробления руды Норильской обогатительной фабрики и сотруднику строительно-ремонтного треста «Норильскникельремонт» отложено по



Официальный сайт

Следственный комитет Российской Федерации

ходатайству стороны защиты подозреваемых в связи с необходимостью предоставления ими дополнительных документов.

В настоящее на основании анализа собранных доказательств принято решение о задержании директора Норильской обогатительной фабрики, который, как считает следствие, достоверно знал об аварийном и ограниченно работоспособном состоянии элементов здания дробильного цеха, при этом не принял мер по приостановлению работ, производящихся с нарушением требований промышленной безопасности, что в результате привело к обрушению конструкции узла перегрузки руды и двух прилегающих надземных пешеходных галерей. В 2018 году было получено заключение московских специалистов о том, что часть конструкций здания цеха находится в ограниченно работоспособном состоянии, и рекомендациями по устранению выявленных дефектов и повреждений до декабря 2019 и декабря 2020 года. Однако данные рекомендованные мероприятия не были исполнены.

Длительное бездействие ответственных должностных лиц, в настоящее время имеющих статус подозреваемых, привело к дальнейшему ухудшению технического состояния эксплуатируемых объектов и обрушению части элементов конструкции цеха, под обломками которых погибли трое сотрудников подрядной организации.

В настоящее время допрошено более 20 свидетелей и очевидцев, назначено восемь экспертиз, проведено два осмотра места происшествия, а также восемь выемок и обысков, в ходе которых изъяты техническая документация, должностные и распорядительные документы.

[Видео](#)

24 Февраля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1542661>