



В Вологодской области мужчина предстал перед судом по обвинению в причастности к гибели мальчика, утонувшего в его канализационном резервуаре

Следственными органами Следственного комитета России по Вологодской области завершено расследование уголовного дела о гибели 7-летнего мальчика, провалившегося в канализационный резервуар. В совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), обвиняется 34-летний житель поселка Кадуй, ненадлежащим образом эксплуатировавший выгреб.

По данным следствия, ребенок в 14 часов 50 минут ушел из школы, к вечеру домой не вернулся, в связи с чем мать обратилась в полицию с заявлением о его безвестном исчезновении. Тело ребенка обнаружил житель жилого дома, присоединившийся к поискам мальчика. Он осматривал придомовую территорию и заметил дорожку детских следов, оборвавшуюся у его собственного септика, крышка которого оказалась перевернута.

Проанализировав изъятую документацию, следователи выяснили, что канализационное сооружение использовалось жильцами одной из квартир дома, и объектом общедомовой собственности не являлось.

В ходе следствия было установлено, что проживавший в квартире 34-летний мужчина осуществлял текущее содержание выгребов, то есть контроль за его наполняемостью, поддержанием его работоспособности и исправным состоянием, пользовался им. При этом крышка (люк) не отвечала требованиям действовавшего законодательства, а обвиняемый в надлежащее состояние ее не привел. Согласно СанПиН люки для очистки выгребов должны иметь плотные двойные крышки. Крышка люка выгребов должна быть закрыта и защищена от доступа посторонних лиц, а также крышки должны быть с решетками и ячейками не более 5х5 см, препятствующими попаданию крупных предметов в яму. Более того, еще 25 декабря 2019 года при производстве откачки содержимого выгребов мужчина заметил возникшее повреждение - отсоединение петли, которая крепилась к горловине выгребов и удерживала крышку. Несмотря на этот дефект в конструкции люка выгребов, он не стал его устранять и



Официальный сайт
Следственный комитет
Российской Федерации

ремонтировать, тем самым оставив крышку (люк) горловины выгреб без удерживающего устройства, то есть в потенциально опасном для окружающих состоянии, не исключающим доступ в выгреб посторонних лиц.

В результате мальчик, наступив на не закрепленную петлей к горловине крышку (люк) выгреб, провалился в резервуар, откуда самостоятельно выбраться не смог и утонул.

В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело передано в суд, который приступил к рассмотрению его по существу.

20 Апреля 2021

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/1558994>