



В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту смерти мужчины

11 октября 2013 года на подстанции «Новокузнецкий алюминиевый завод ОАО «Русал-Новокузнецк» обнаружено обгоревшее тело 51-летнего электромонтера без видимых признаков насильственной смерти. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области проводится доследственная проверка. По предварительным данным, 11 октября 2013 года бригада электромонтеров получила наряд на ремонт одного из трансформаторов. Мужчина, не став ждать других работников, направился на подстанцию. Подойдя к одному из трансформаторов, открыл его, в результате чего электромонтер получил ожоги, которые оказались смертельными. Трансформатор был под напряжением в 10 тысяч вольт. Через некоторое время коллеги, обнаружив тело мужчины, сообщили о произошедшем руководству. По одной из версий, потерпевший по ошибке открыл трансформатор, который не должен был ремонтироваться. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, причина смерти пострадавшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

11 Октября 2013

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/news/item/594595>