



## **РИА Новости: "СК перечислил версии крушения вертолета на Сахалине"**

Следствие в качестве причин аварии вертолета Robinson 44 на Сахалине рассматривает техническую неисправность судна и нарушение правил пилотирования, сообщило Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

"Органы предварительного следствия рассматривают две основные версии происшествия. Это техническая неисправность воздушного судна или нарушение правил пилотирования", - отметила представитель ведомства.

По данным пресс-службы, в ходе поисково-спасательной операции обломки вертолета были обнаружены в районе пика Чехова и горы Пушкинской. В аварии погибли пилот и пассажир.

"Следователями и криминалистами СКР по месту заправки вертолета на посадочной площадке "Оленья Горка" изъяты образцы топлива, назначены химическая, судебно-медицинские экспертизы, изъята летная эксплуатационная и техническая документация на воздушное судно, выполняется комплекс иных следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении ведомства.

20 Февраля 2023

Адрес страницы: <https://sledcom.ru/press/smi/item/1767785>